



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Geschäftlicher Service Report
Antragsteller: Volkswagen (AG) Nr. 1001
Antragsteller: Volkswagen (AG) Nr. 1001
Antragsteller: Volkswagen (AG) Nr. 1001
Antragsteller: Volkswagen (AG) Nr. 1001

Volkswagen Nutzfahrzeuge
Service-Nachweis

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten	
Fahrzeugnummer	WV22Z7H2N4H067474
Typkürzel	Multivan Combi 110 TDI AU7
Datum der Auslieferung	2022-06-10
Inspektion	
Datum	2026-05-29
Laufleistung	55001 km
Auftragsnummer	135982
Durchgeführte Zusatzarbeiten	☒ Studien-Pollenfilter ☒ Garantie ☒ Betriebskosten Service
Durchgeführt von	Manuel An der Fahrenstraße 3 67112 Mutterstadt Deutschland
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende
Ölwechsel-Service (flexibel)	
Datum	2025-05-19
Laufleistung	40974 km
Auftragsnummer	618398-00
Durchgeführt von	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.
Autorisierter Volkswagen Nutzfahrzeuge Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende

Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 18 : Füllflasche abgelaufen



Bild 19 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 20 : Frontscheibe Steinschlag mit Rissbildung