



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger vorne, Kühler Steinschläge



Bild 17 : Stoßfänger vorne, Kühler Steinschläge



Bild 18 : Sitz vorne links, Leder angeraut



Bild 19 : Lenkrad, Leder angeraut